



CTS Sp. z o.o.
ul. Raciborska 269
44-280 Rydułtowy

Zespół Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej
Ruchu Drogowego i Towaroznawstwa
44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9 tel. 32 7555413
e-mail: ctsmoto@op.pl tel./fax 32 4577966
Konto: 65 846800000010003177040001

OCENA TECHNICZNA

Nr **RYA-17/2011**

data badania:

2011-05-05

Rzeczoznawca: mgr inż. Antoni Mainczyk, mgr inż. Bogdan Pytlik

Zleceniodawca: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Adres: Rybnik, ul. Pod Lasem 64

Kod: 44-210

Pismo, znak: DTM/546/2011

z dnia: 2011-04-27

Zakres oceny: **ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu.**

Dane pojazdu:

Pojazd – marka/typ	Żuk A 075 D	Masa własna (kg)	1610
Rodzaj pojazdu:	ciężarowy	Wskazania licznika km	05788,5
Nr rejestracyjny	KAN 672 C	Silnik (rodzaj)	z zapłonem samoczynnym
Nr ramy	SUL00721JV0584972	Nr silnika	nie ustalano
Rok produkcji	1997	Pojemność cm ³	2417
Ładowność (kg – osób)	890 - 7	Moc kW	55

Przebieg całkowity pojazdu: **nie ustalono**

Pojazd zbadano: w Rybniku

w ruchu*) – unieruchomiony*) – rozłożony*)

w obecności : p. Leszek Piątek

UWAGI: Pojazd zarejestrowany na nazwisko –instytucję, adres: - zleceniodawcy j.w.

- przedstawiono dowód rejestracyjny nr DR/BAD 1259348
- brak tabliczki znamionowej

SILNIK: Stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- **kompl.**
- **wycieki oleju – silnik zabrudzony olejem silnikowym - wycieki**

PODWOZIE: Stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- **kompl.**
- **części zawieszenia przedniego wyrobione.**

NADWOZIE: stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompl.
- szkielet nadwozia skorodowany miejscami na wskroś z ubytkami materiału,
- szkielety drzwi – skorodowane miejscami w części dolnej na wskroś z ubytkami materiału,
- zderzak przedni i tylny skorodowane powierzchniowo,
- poduszki siedzeń zabrudzone, poduszka siedzenia kierowcy zniszczona z ubytkami materiału.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU: stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności:

- kompl. zużyty eksploatacyjnie.

OGUMIENIE: Marka – Wymiar – Stan techniczny - % zużycia:

- opony wymiar 6.50-16, marki Goodyear szt. 3 i 1 szt. produkcji rosyjskiej, wysokość rzeźby bieżnika: opony kół przednich od 1 do 3 mm, opona koła tylnego lewego od 3 do 4 mm, opona koła tylnego prawego 8 mm.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca
Ocena ogólna i uzasadnienie

Wartość rynkową pojazdu brutto po uwzględnieniu stanu technicznego, okresu eksploatacji, opisanych usterek, stanu ogumienia określono w wysokości 1 000 zł.
słownie: tysiąc złotych 00/100.

Uwagi: wykonano 5 szt. zdjęć

Stopień zużycia pojazdu w dniu badania ocenia się na ok. - %

Sporządzono w 2 egz.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną Zespół Rzeczoznawców TMRDiT zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.

Pieczęć

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca

