



CTS Sp. z o.o.
ul. Raciborska 269
44-280 Rydułtowy

OCENA TECHNICZNA

Nr RYA-6/2012

Zespół Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej Ruchu Drogowego i Towaroznawstwa

44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9 tel. 32 7555413
e-mail: ctsmoto@op.pl tel./fax 32 4577966
Konto: 65 846800000010003177040001

data badania:

22.02.2012 r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Antoni Mainczyk, mgr inż. Bogdan Pytlik

Zleceniodawca: **Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.**

Adres: Rybnik, ul. Pod Lasem 64

Kod: 44-200

Pismo, znak: DTM/186/2012

z dnia: 22.02.2012 r.

Zakres oceny: **ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu.**

Dane pojazdu:

Pojazd – marka/typ	Multicar M-25	Masa własna (kg)	1700
Rodzaj pojazdu:	ciężarowy	Wskazania licznika km	83 671
Nr rejestracyjny	SR 16043	Silnik (rodzaj) z zapłonem samoczynnym	
Nr ramy	1078388	Nr silnika	nie ustalano
Rok produkcji	1988	Pojemność cm ³	1997
Ładowność (kg – osób)	2200 - 2	Moc kW	50

Przebieg całkowity pojazdu: nie ustalono

Pojazd zbadano w: Rybniku w ruchu*) – unieruchomiony*) - rozłożony*)

w obecności : przedstawiciela zleceniodawcy Pana Leszka Piątek

UWAGI: Pojazd zarejestrowany na nazwisko –instytucję, adres: zleceniodawcy j.w.

- przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAF 0703572
- termin następnego badania technicznego – 2012-07-01
- wykonano 5 szt. zdjęć.

SILNIK: Stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompl.
- nie uruchomiono

PODWOZIE: stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompl.
- resory wypracowane,
- zaczep pocięty,
- obręcze kół skorodowane powierzchniowo.

NADWOZIE: stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompl.
- szkielet kabiny kierowcy, szkielety drzwi skorodowane na wskroś z ubytkami materiału,
- skrzynia ładunkowa, burty skorodowane,
- zderzak przedni pocięty i skorodowany,
- błotniki kół tylnych pocięte i skorodowane,
- tapicerka drzwi porozrywana,
- tapicerka dachu kabiny kierowcy znacznie skorodowana.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU: stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności:

- kompl. zużyty eksploatacyjnie.

GUMIENIE: Marka – Wymiar – Stan techniczny - % zużycia:

- opony szt. 6 marki Dębica, wymiar 23 x 5, wysokość rzeźby bieżnika; 5 szt. od 0 do 3 mm, 1 szt. 5 mm.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca

Ocena ogólna i uzasadnienie

Wartość rynkową pojazdu brutto po uwzględnieniu stanu technicznego, okresu eksploatacji i stanu ogumienia określono w wysokości 3 000,00 zł. słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sporządzono w 2 egz.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną Zespół Rzeczoznawców TMRDiT zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.

Pieczęć

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca

CTS Sp. z o.o.
ul. Raciborska 269
44-280 Rydułtowy
NIP 6472330268

