

DTM Antoni Mainczyk
ul. Dolna 7
44-370 Pszów

NIP: 647-160-47-00; REGON: 277759747
TELEFON: 32 4540848
NR KONTA: 94 124043571111001058813446

- Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych POLEKSMOT Katowice.
- Biegły Skarbowy w zakresie techniki motoryzacyjnej i maszynoznawstwa.
- Nr rej. Ministra Infrastruktury i Rozwoju 0006680

OCENA TECHNICZNA

Nr: 12/2016/02

Data badania: 2016-03-07

Rzeczoznawca: **mgr inż. Antoni Mainczyk; mgr inż. Bogdan Pytlik**

Zleceniodawca: **Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.**

Adres: Rybnik, ul. Pod Lasem 64

Kod: 44-210

Pismo, znak: DTM.233.1.2016

z dnia: 2016-03-02

ZAKRES OPINII: ustalenie stanu technicznego i oszacowanie wartości ruchomości.

Do oględzin przedstawiono zrębarkę do gałęzi i drewna marki Baudit model 65 produkcji amerykańskiej.

Rok produkcji urządzenia – 1994.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

1. silnik z ZI – wał korbowy złamany
2. tłumik, kolektor wydechowy skorodowane powierzchniowo
3. pompa hydrauliczna, pompa napędu wyrobione
4. gardziel tnąca wyrobiona
5. obudowa wentylatora pocięta

KOŃCOWE WNIOSKI

Wartość rynkową zębarki po uwzględnieniu opisanych niesprawności, roku produkcji oraz prognozowanych kosztów naprawy określono w wysokości **2 000,00 zł.** słownie: dwa tysiące złotych 00/100.

Uwagi:

- wykonano 2 szt. zdjęć
- oględziny wykonano w siedzibie zleceniodawcy w obecności jej przedstawiciela p. Dariusza Targański
- brak tabliczki znamionowej
- nie przedstawiono dokumentacji techniczno - ruchowej


Sporządzono w 2 egz.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną Zespół Rzeczoznawców TMRDiT zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.

PIEM
Antoni Mainczyk
44-370 Pszów, ul. Dolna 7
tel. (32) 4540848
NIP: 647-160-47-00, Regon: 277759747



Rzeczoznawca





DTM
Antoni Malinczyk
44-370 Pszów, ul. Dolna 7
tel. (32) 4540848
NIP: 647-160-83-00, Regon: 27759747



do OT - 12/2016/02