



CTS Sp. z o.o.
ul. Raciborska 269
44-280 Rydułtowy

**Zespół Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej
Ruchu Drogowego i Towaroznawstwa**

tel. 32 7555413 tel./fax 32 4577966
e-mail: ctsmoto@op.pl
Konto: 65 846800000010003177040001

OCENA TECHNICZNA

Nr RyA-26/2013

data badania:

2013-05-09

Rzeczoznawca: mgr inż. Antoni Mainczyk, mgr inż. Bogdan Pytlik

Zleceniodawca: **Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.**

Adres: Rybnik, ul. Pod Lasem 64

Kod: 44-210

Pismo, znak: DTM.233.1.2013

z dnia: 2013-05-08

Zakres oceny: **ustalenie stanu technicznego pojazdu i wartości rynkowej pojazdu.**

Dane pojazdu:

Pojazd – marka/typ	Multicar 2548	Masa własna (kg)	2 700
Rodzaj pojazdu:	specjalny - ciężarowy	Wskazania licznika km	37 994
Nr rejestracyjny	KAC 838 N	Silnik (rodzaj)	z zapłonem samoczynnym
Nr nadwozia	15 305	Nr silnika	nie ustalono
Rok produkcji:	1988	Pojemność cm3	1997
Ładowność (kg – osób)	1 000 - 2	Moc kW	50

Przebieg całkowity pojazdu: nie ustalono

Pojazd zbadano w: Rybniku – siedzibie zleceniodawcy ~~w ruchu~~*) – unieruchomiony*) - rozłożony
w obecności : Pana Rafała Guziak – przedstawiciela zleceniodawcy

UWAGI: Pojazd zarejestrowany na nazwisko –instytucję, adres: zleceniodawcy j.w.

- przedstawiono dowód rejestracyjny seria DR/BAC nr 1299918
- data I rejestracji – 1988-03-28
- wykonano 5 szt. zdjęć.

SILNIK: Stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompl.
- blok silnika znacznie zabrudzony olejem silnikowym (wycieki oleju)
- elementy układu tłokowo – korbowego wyrobione
- nie uruchomiono – rozładowany akumulator
- rura wydechowa, tłumik – skorodowane powierzchniowo.

PODWOZIE: stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompl.
- rama podwozia skorodowana powierzchniowo
- obręcze kół – skorodowane powierzchniowo.

NADWOZIE: stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kabina kierowcy – ściany kabiny, szkielety drzwi, płyta podłogowa skorodowane powierzchniowo
- otwór szyby czołowej – obrzeża skorodowane miejscami na wskroś z ubytkiem materiału
- skrzynia ładunkowa dorabiana – ogniska korozji powierzchniowej.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU: stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności:

- kompl. zużyty eksploatacyjnie.

OGUMIENIE: Marka – Wymiar – Stan techniczny - % zużycia:

- opony marki Dębica, wymiar 23–50 D 147, wysokość rzeźby bieżnika: opony kół przednich od 0 do 2 mm, opony kół tylnych 10 mm.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca:

Ocena ogólna i uzasadnienie

Wartość rynkową pojazdu po uwzględnieniu stanu technicznego, okresu eksploatacji i stanu ogumienia określono w wysokości **1 300,00 zł.** (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100)

Sporządzono w 2 egz.



Wydając niniejszą Ocenę Techniczną Zespół Rzeczoznawców TMRDiT zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.

Pieczęć

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca

CTS Sp. z o.o.
ul. Raciborska 269
44-280 Rydułtowy
NIP 6472330268



do OT-RyA 26/2013



CTS sp. z o.o.
ul. Raciborska 23
44-280 Rybnik
NIP 647233022